


CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING. ATTENTION. AU MOMENT DEL'ENTRTIEN DES COMMANDES, ÉTIQUETEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DÉBRANCHER. DES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT INADÉQUAT ET DANGEREUX. S'ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE ADÉQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINÉ.

NOTES:


1. DOOR SWITCHES ARE N.O. SWITCHES CLOSED WHEN DOOR IS CLOSED.
2. MOTOR RUN RELAY CONTACT WILL CLOSE WHEN THE COIN COUNT IS SATISFIED, THE DOOR CLOSED AND THE START BUTTON PRESSED.
3. REFER TO OWNERS MANUAL FOR DESCRIPTION OF OPERATION AND REQUIREMENTS FOR HEATING CIRCUIT.



SEE WIRING DIAGRAM FOR PAYMENT DEVICES

SCHEMATIC DC30X2N\_-15EC2X-9506-595-001 REV. F  
110-120/208-240V, 1 PHASE, 60 HZ

**IMPORTANT: RETAIN THIS ELECTRICAL SCHEMATIC FOR SERVICE.**



CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING. ATTENTION. AU MOMENT DE L'ENTRIEN DES COMMANDES, ÉTIQUETEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER. DES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT ENTRÂNER UN FONCTIONNEMENT INADÉQUAT ET DANGEREUX. S'ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE ADEQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRIEN TERMINÉ.

9506-595-001F WIRING DIAGRAM DC30X2N\_15EC2X-

**IMPORTANT: RETAIN THIS ELECTRICAL DIAGRAM FOR SERVICE.**